



Quality Tools for Smart Cleaning

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

RUBOUT

Limpiador de cristales para la eliminación de restos de cal, minerales y jabón, así como de óxido, etc.

- Elimina los restos
- Agradable aroma



Solicitud:

1. Enjuague la superficie con agua.
2. Aplicar Rub Out sobre un paño húmedo o una esponja y aplicar suavemente movimientos superpuestos.



3. Enjuague la superficie con agua hasta que no quede ningún residuo visible. Seque con una limpiacristal o un paño.



4. Repita la aplicación hasta que la superficie esté limpia y despejada.

i NOTA!

- Recomendado para usar sobre vidrio
- No es adecuado para materiales blandos o pintados, por ejemplo, vidrio templado, plexiglás, etc.
- Algunas superficies pueden ser rayadas a causa de la composición del material de la superficie. Prueba el RubOut antes de usarlo

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
9 Planetary Ind. Est.
Willenhall, WV13 3XA
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungerek@ungerglobal.com

No se asume responsabilidad alguna por la información suministrada.
Reservado el derecho a realizar modificaciones.

RUBOUT		
Nº de ref.	Contenido	UE
RUB20	500 ml	12

