



Quality Tools for Smart Cleaning

PRODUKTINFORMATION RUBOUT

Professionelle Glasreinigungs-Politur zum Entfernen von Kalk-, Mineralien- und Seifenrückständen, Rost etc.

- Entfernt Ablagerungen effektiv
- Angenehmer Duft



Anwendung:

1. Spülen Sie die Oberfläche mit Wasser.
2. Tragen Sie Rub Out auf ein feuchtes Tuch (z.B. MF40L) oder ein weißes Schrubpad (z.B. OPS20 mit Halter PHD20) auf und massieren es leicht in kreisenden, überlappenden Bewegungen in die feuchte Oberfläche ein.
3. Lassen Sie es, je nach Verschmutzungsgrad, kurz einwirken.



Tuch



Pad

4. Spülen Sie Oberfläche mit Wasser (z.B. mit einem Einwascher oder Tuch), bis keine Rückstände mehr zu sehen sind. Trocknen Sie mit einem Wischer oder Tuch.



5. Wiederholen Sie die Anwendung, bis die Oberfläche sauber und klar ist.

i HINWEIS!

- Empfohlen für die Anwendung auf Glas
- Nicht geeignet für weiche oder lackierte Materialien, z.B. ESG, Plexiglas etc.
- Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle die Materialverträglichkeit und Kratzempfindlichkeit prüfen
- pH-Wert: 5 (in wässriger Lösung)
- Lesen Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Webseite www.ungerglobal.com/downloads

UNGER Germany GmbH

Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 260
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.

F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road
Wolverhampton, WV1 4TH
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeluk@ungerglobal.com

RUBOUT		
Art. Nr.	Inhalt	VPE
RUB20	500 ml	12



www.ungerglobal.com