



Quality Tools for Smart Cleaning

# INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## RUBOUT

### Pulido de cristales para la eliminación de restos de cal, minerales y jabón, así como de óxido, etc.

- Elimina los restos
- Agradable aroma



### Solicitud:

1. Enjuague la superficie con agua.
2. Aplicar Rub Out sobre un paño húmedo (p. ej. MF40L) o una mopa rugosa (p. ej. OPS20 con soporte PHD20) y aplicar suavemente movimientos superpuestos.
3. Deje que actúe durante un corto periodo de tiempo, dependiendo del grado de suciedad.



4. Repita la aplicación hasta que no quede ningún residuo visible.



5. Enjuague la superficie con agua (por ejemplo, con un mojador o un paño) hasta que la superficie esté limpia y despejada. Seque con una limpiacristal o un paño.

### **i** NOTA!

- Recomendado para usar sobre vidrio
- No es adecuado para materiales blandos o pintados, por ejemplo, vidrio templado, plexiglás, etc.
- Algunas superficies pueden ser rayadas a causa de la composición del material de la superficie. Prueba el RubOut antes de usarlo
- Valor del pH: 5 (en solución acuosa)
- Lea las instrucciones de la hoja de datos de seguridad en nuestro sitio web [www.ungerglobal.com/downloads](http://www.ungerglobal.com/downloads)

#### UNGER Germany GmbH

Piepersberg 44  
D-42653 Solingen  
GERMANY  
Tel.: (49) 212 2207 260  
Fax: (49) 212 2207 222  
[ungereurope@ungerglobal.com](mailto:ungereurope@ungerglobal.com)

#### UNGER UK Ltd.

F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road  
Wolverhampton, WV1 4TH  
UNITED KINGDOM  
Tel.: (44) 01902 306633  
Fax: (44) 01902 306644  
[ungeruk@ungerglobal.com](mailto:ungeruk@ungerglobal.com)

RUBOUT		
Nº de ref.	Contenido	UE
RUB20	500 ml	12



[www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com)