

GUÍA S PLUS

UNGER presenta sus guías para limpiacristales con bordes curvados que a partir de ahora se convierten en el nuevo estándar: Hecho en Alemania.



El borde doblado del limpiador aumenta el rendimiento de limpieza y reduce además el trabajo en el armazón. Como ya es habitual, UNGER ha interiorizado la práctica profesional y, con el limpiador definitivo, presentó en 2014 con

motivo de su aniversario una solución de producto muy elogiada por todos. Con la **Guía S Plus**, UNGER establece este mecanismo de bordes como nuevo estándar funcional de la limpieza de cristales profesional.



Glen Bailey, el profesional más veloz del campeonato de limpieza de cristales de Inglaterra en 2015, derrotó a la competencia con la Guía S Plus de UNGER.

MEJORES RESULTADOS CON MENOS ESFUERZO

- Los bordes curvados estabilizan la goma de los bordes para lograr una limpieza más eficiente a lo largo del marco.
- Made in Germany, de acero inoxidable estable y duradero.
- Posicionamiento variable de la empuñadura para lograr un mayor alcance.
- Mecanismo para sujetar con seguridad la guía y la goma.
- Incorpora la goma blanda profesional de UNGER.
- Fácil cambio de la goma.
- Compatible con la mayoría de las gomas y empuñaduras de limpiadores habituales en el mercado, incluidos el ErgoTec®, el limpiador S y el Pro de UNGER.

GUÍA S PLUS

Longitud	N.º de ref.	UE	€/ud.
30 cm	UC300	10	
35 cm	UC350	10	
45 cm	UC450	10	

NUEVOS BORDES S-PLUS



GUÍA S

CON S-PLUS



SIN S-PLUS



UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
9 Planetary Ind. Est.
Willenhall, WV13 3XA
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com



Las figuras del producto pueden diferir. Todos los precios indicados corresponden al precio final recomendado sin IVA. Son aplicables las condiciones generales de suministro y pago de Unger Germany GmbH. Los datos indicados no son vinculantes; reservado el derecho de introducir modificaciones.